

莒南县安全生产委员会办公室文件

莒南安办发〔2016〕65号

莒南县安全生产委员会办公室 关于全县安全生产包镇街督查第十九次 督查情况的通报

莒南经济开发区，各镇街人民政府（办事处），临港产业园，县安委会专业委员会和各成员单位：

根据《关于在全县开展安全生产包镇街督查工作的通知》（莒南政办明电〔2015〕39号）、《莒南县安全生产大排查快整治严执法行动实施方案》（办字〔2016〕8号）要求，结合汛期安全生产特点及近期高温天气对安全生产造成不利影响，全县14个安全生产包镇街督查组于7月份下半月开展了第十九次安全生产督查工作。

此次督查，重点针对近期高温天气及雷雨、大风等短

时强对流天气对安全生产工作造成不利影响的工作部署及应对措施，安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动开展及报表情况，生产经营单位安全生产风险点报备工作情况等内容对 14 个镇街（经济开发区、临港产业园）40 家企事业单位进行了督查，共发现各类安全隐患 62 条。

请存在问题的单位所在镇街（园区）认真做好隐患的整改和督促工作，对存在问题久拖不改的单位，镇街（园区）政府要及时反馈，联合行业主管部门从严从快进行处理，确保安全不出问题。具体督查情况见附件。

附件：全县安全生产包镇街督查第十九次督查情况汇总表

莒南县安全生产委员会办公室

2016 年 8 月 9 日

附件：

全县安全生产包镇街督查第十九次督查情况汇总表

督导组	督导单位	督导情况	存在问题
第一督查组 质监局	经济开发区	1、经济开发区：1) 继续深入开展安全生产隐患“大排查、快整治、严执法”活动。 2、检查：山东碧海机械有限公司、临沂汇力机械有限公司、莒南县泰东粮油食品有限公司	1、山东碧海机械有限公司：1) 起重机械未办理注册登记；2) 机械分部叉车未办理登记； 2、临沂汇力机械有限公司：1) 2 台起重机械即将超过检验合格有效期；2) 未开展经常性安全检查； 3、莒南县泰东粮油食品有限公司：无。
第二督查组 商务局	十字路街道	1、十字路街道：1) 采取措施，切实加强全街道汛期安全生产工作，有效防范因自然灾害引发生产安全事故，确保人民群众生命财产安全，确保汛期安全生产。 2、检查：莒南县建鑫铸造有限公司、莒南县建源铸造有限公司、莒南县舜耕五金工具有限公司	1、莒南县建鑫铸造有限公司 1) 材料车间消防器材摆放不符合要求；2) 翻砂车间打磨设备无防护罩； 2、莒南县建源铸造有限公司 1) 部分车间员工私接电扇电源；2) 部分工人劳保用品不符合岗位要求； 3、莒南县舜耕五金工具有限公司：1) 未制定夏季高温天气企业安全生产应急预案。
第三督查组 交通运输局	大店镇	1、大店镇：1) 依托省、市“大快严”稳步开展安全生产工作日常工作。 2、检查：莒南县润达食品有限公司、莒南北兴粮油有限公司、山东升华磨料磨具有限公司	1、莒南县润达食品有限公司：1) 个别工人未佩戴劳保用品；2) 安全警示标志不足； 2、莒南北兴粮油有限公司：1) 安全领导小组不健全；2) 汛期领导带班制度未落实； 3、山东升华磨料磨具有限公司：1) 部分电线、线路老化；2) 汛期领导带班制度未落实；3) 部分工人未佩戴劳保用品。
第四督查组 经信局	板泉镇	1、板泉镇：1) 板泉镇安监工作人员督导企业自查措施和企业相关的安全生产台帐。 2、检查：山东华宝太阳能有限公司、莒南县同森工艺品有限公司、板泉镇第一加油站	1、山东华宝太阳能有限公司：1) 个别灭火器已过期； 2、莒南县同森工艺品有限公司：1) 产品存放杂乱过多，阻塞安全通道； 3、板泉镇第一加油站：无。

第五督查组 教体局	文疃镇	1、文疃镇：1) 继续开展安全生产“大、快、严”集中行动；2) 对汛期安全生产及近期高温天气有关工作进行了部署落实。 2、检查：临沂雅露食品有限公司、临沂金恒玩具有限公司、莒南永旺玩具厂	1、临沂雅露食品有限公司：1) 仓库无安全制度；2) 消防通道不畅通；3) 未演练； 2、临沂金恒玩具有限公司：1) 消防通道不畅通；2) 生产车间货物堆放混乱； 3、莒南永旺玩具厂：1) 加工车间南墙、北墙存在私拉乱扯电线现象；2) 储物筐存放与南北墙的电线线头开口太近；3) 烫台车间消防通道不畅通。
第六督查组 林业局	坊前镇	1、坊前镇：1) 坊前镇党委政府领导定期到所属企业进行检查，及时整改隐患，确保所属企业安全生产。 2、检查：山东惠斯肉制品有限公司、莒南县鑫林工贸有限公司、山东雅润生物科技有限公司	1、山东惠斯肉制品有限公司：1) 车间墙体插座未固定；2) 锅炉房内物品杂乱，存有垃圾；3) 成品包装间配电箱盖损坏； 2、莒南县鑫林工贸有限公司鑫林工贸：1) 车间电缆线有破损，出现裸露；2) 车间灭火器个别已失效；3) 车间无安全生产标语； 3、山东雅润生物科技有限公司：1) 车间个别工人自我防护意识不强；2) 车间油漆桶摆放杂乱。
第七督查组 安监局	洙边镇	1、洙边镇：1) 由党委副书记带领安监办工作人员对全镇危险化学品、非煤矿山、涉氨制冷等生产经营单位汛期安全生产情况进行了检查；2) 对上级下发的关于高温、雷雨季节汛期安全生产工作部署及文件进行了传达。 2、检查：莒南县建邦矿业有限公司、莒南县富开石料厂、莒南县鑫鹏石材有限公司	1、莒南县建邦矿业有限公司：1) 检查人员现场要求切实加强汛期及高温天气的矿区安全工作，严格落实停产措施，按照市、县有关部门要求及时完成隐患整改； 2、莒南县富开石料厂：1) 检查人员现场要求切实加强汛期及高温天气的矿区安全生产，有效预防泥石流、山体滑坡等自然灾害引发的安全生产事故； 3、莒南县鑫鹏石材有限公司：1) 检查人员现场要求切实加强汛期及高温天气的矿区安全工作，严格落实停产措施，按照市、县有关部门要求及时完成隐患整改。
第八督查组 住建局	筵宾镇	1、筵宾镇：1) 安全生产网格化监管名册已建立，镇政府认真组织开展了安全生产专项执法检查。 2、检查：筵宾社区、莒南县筵宾镇文祥达加油站、	1、筵宾社区：1) 配电箱未使用标准配电箱；2) 起重机械未检测； 2、莒南县筵宾镇文祥达加油站：1) 安全巡查记录不全；2) 加油员未穿戴防静电服装。

<p>第九督查组 公安局</p>	<p>岭泉镇</p>	<p>1、岭泉镇：1) 针对“大快严”行动进行了部署，督促五个安监工作组对前期排查出的企业的安全隐患整改情况继续进行督导检查，严防夏季高温天气出现安全生产事故，按要求按时报送“大快严”报表；2) 对汛期安全生产工作进行了部署，要求做好防洪救灾预案，一旦出现险情，把损失降到最低。 2、检查：山东布恩农牧科技有限公司、邮政储蓄银行岭泉营业所、山东九牛饲料有限公司</p>	<p>1、山东布恩农牧科技有限公司：1) 无消防备案手续； 2、邮政储蓄银行岭泉营业所：1) 夏季潮湿高温多雨，应防止电器短路漏电，要求检查整理线路； 3、山东九牛饲料有限公司：1) 仓库、及车间地势低洼，雨水容易倒灌，饲料及原料容易受潮，应注意排水减灾。</p>
<p>第十督查组 消防大队</p>	<p>石莲子镇</p>	<p>1、石莲子镇：1) 部署防汛工作，对辖区部分企业开展了检查，填写了《企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查表》。 2、检查：莒南县新星超市、莒南县汀水液化气站、莒南县石莲子液化气站</p>	<p>1、莒南县新星超市：1) 未履行消防安全职责； 2、莒南县汀水液化气站：1) 未履行消防安全职责； 3、莒南县石莲子液化气站：1) 未履行消防安全职责。</p>
<p>第十一督查组 旅游局</p>	<p>涝坡镇</p>	<p>1、涝坡镇：1) 召开联席会议重点安排部署高温、雷雨、大风等短时强对流天气工作部署及应对工作；2) 水利站对全镇所有水库、塘坝进行排查摸底；涝坡镇对汛期水库、塘坝安全进行责任分工，党委政府班子成员、管理区书记、村支部书记包大中型水库、塘坝，村两委干部包本村小型水库、塘坝；3) 安监办对全镇部分矿山进行安全生产大检查；积极开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动。 2、检查：莒南县永胜石材有限公司、莒南县建源矿业有限公司。</p>	<p>1、莒南县永胜石材有限公司：1) 采石区内存在滑石、危石；2) 个别安全警示标志损坏；3) 上山路被大雨冲坏； 2、莒南县建源矿业有限公司：1) 采石区内存在滑石；2) 上山路被冲坏。</p>

第十二督查组 水利局	道口镇	1、道口镇：1) 分 13 个工作组，于 7 月 21 日至 23 日进行全镇生产企业安全生产隐患排查、企业安全风险点排查；2) 安全生产“大快严”工作报表、生产经营单位安全生产风险点报表及时进行了报送。 2、检查：莒南县瑞达化工有限公司、道口镇供销社加油站、莒南县道口镇瑞鑫面粉加工厂	1、莒南县瑞达化工有限公司：1) 煤气发生炉北侧照明未使用防爆灯； 2、道口镇供销社加油站：1) 因道路拓宽加油机、门市冲道路南幅，加油机到了路中间； 3、莒南县道口镇瑞鑫面粉加工厂：1) 电线线路混乱、无套管；2) 车间门口无挡鼠板；3) 车间机器粉尘较多；4) 成品面粉袋堆放在地面上，阻塞安全通道。
第十三督查组 农业局	相沟镇	1、相沟镇：1) 镇组织检查组，对饲料厂、加油站、人员密集场所等进行了隐患大检查；2) 对汛期安全生产进行了部署。 2、检查：莒南县四季源沼气专业合作社、临沂富瑜饲料有限公司、山东旺慧饲料有限公司	1、莒南县四季源沼气专业合作社：1) 隐患检查无记录，不经常； 2、临沂富瑜饲料有限公司：1) 粉尘清除不彻底； 3、山东旺慧饲料有限公司：1) 粉尘清除不彻底。
第十四督查组 国土局	临港产业园	1、临港产业园：1) 部署开展了安全生产工作大快严集中行动；2) 开展了安全生产检查继续深化落实考核责任制，台帐清晰明确；3) 开展了汛期安全生产工作部署，特别是针对短时强对流天气的工作部署进行了详细部署排查；4) 针对汛期进行了安全生产隐患排查整改。 2、检查：临沂鑫海新型建材有限公司、莒南力源热电有限公司、山东地矿汇金矿业有限公司	1、临沂鑫海新型建材有限公司：1) 安装一队 5 标 2 台炉盖作业缺少生命绳；2) 5 标主厂房 5 楼 1 配电箱有一闸多接； 2、莒南力源热电有限公司：1) 氨区液氨管道进水；2) 全厂室外消火栓未保养； 3、山东地矿汇金矿业有限公司：1) 一号料仓振动电机按钮损坏；2) 2 号旋流器管路弯头磨漏。