

莒南县安全生产委员会文件

莒南安发〔2014〕28号



莒南县安全生产委员会 关于全县安全隐患排查情况通报

莒南经济开发区，镇街人民政府（办事处），县安委会各成员单位，各有关企业：

今年以来，全县各级各部门紧紧围绕“安全生产责任落实年”活动，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”总要求，深入开展了安全生产资质检查、百日攻坚、“六打六治”打非治违专项行动和冬季安全隐患大排查大整治活动，不断加大隐患排查治理力度，严厉打击安全生产非法违法行为，有效防范各类安全事故的发生。

为进一步加强安全隐患排查治理工作，现将近期排查的安全隐患予以通报。各有关企业要严格落实主体责任，坚持

标本兼治、问题导向，对自身存在的安全隐患要牢牢盯住不放，做到整改资金、措施、时限、责任、预案“五落实”，深入细致地抓好整改，确保隐患按时整改到位；各级各部门要按照“属地管理”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，树立红线意识，强化责任担当，对本辖区、本行业领域内的安全隐患，要安排专人跟踪靠上督促抓好整改，特别对于反复发生、长期未能根治的隐患和问题，要细查深层次原因，坚决做到“零容忍”，组织专门力量攻坚克难，确保工作实效，促进全县安全生产形势的进一步稳定。

附件：全县安全生产隐患情况表

莒南县安全生产委员会

2014年12月16日

附件:

全县安全生产隐患情况表

序号	隐患企业单位	存在的安全隐患	监管部门	所属镇街	整改时限
1	莒南县希合粘合剂厂	1、苯酚与甲醛罐区防火堤不符合规范要求、原料输送泵和卸车泵电机外壳未接地； 2、合成车间部分管道、阀门静电跨接不规范； 3、粉碎车间通风不良、车间粉尘太多清理不及时、引风机传动部分无安全护罩、使用不防爆电机电器、电机未接地、照明灯不防爆、	莒南县安监局	大店镇	2014/12/30
2	莒南县化工粘合剂厂	1、未配备动火检测分析仪器； 2、粉碎车间通风不良、车间粉尘太多清理不及时、使用不防爆电机电器、电机未接地、应急照明灯不防爆		大店镇	2014/12/.30
3	莒南县广盛化工厂	1、精馏二层平台仪表线路连接不规范； 2、生产现场采用非防爆电器、控制箱和操作柱； 报警器处于关闭状态		洙边镇	2014/12/30
4	莒南县蓝天化工有限公司	1、罐区洗眼器损坏，未设置淋洗器，盐酸管道法兰未设防喷溅设施； 2、车间内使用插座部分非防爆型； 3、噻唑车间二楼气体报警仪不能对车间全覆盖，超期未检		坊前镇	2014/12/30
5	莒南华盛化工有限公司	1、生产岗位三层屋面漏水； 2、事故应急通道设置杂醇油上料泵； 3、生产现场防爆区域内设置低压配电箱		洙边镇	2014/12/30
6	山东布恩农牧科技集团有限公司	1、制冷机房机器间与控制室有连通； 2、液氨制冷机房部分开关及电器控制柜不能满足防爆要求； 3、未建立主要设备的操作规程	莒南县安监局	岭泉镇	214/12/25

7	莒南县鸿润食品有限公司	1、西侧液氨制冷机房与控制室有门连通；2、西侧液氨制冷机房液氨浓度报警器装置无法操作		十字路街道	214/12/25
8	莒南新希望六和食品有限公司	1、液氨制冷机房控制室内氨气浓度检测报警仪故障；2、未建立制冷系统冲氨操作规程、制冷辅助设备操作规程、救护设施操作规程		十字路街道	214/12/25
9	淇岔河烟花爆竹厂	1、造粒车间糖衣机开关应转移至室外；2、部门组装工房人员疏散通道堵塞	莒南县安监局	岭泉镇	2014/12/18
10	莒南县大店钱家仕沟村石子场	1、矿区边坡过高过陡；2、台阶工作面宽度不符合设计要求	莒南县国土局	大店镇	2015/01/15
11	莒南县鑫鹏矿业有限公司	1、运输道路不符合设计要求，两侧存在危害浮石；2、西部采矿区边坡台阶及坡面角不符合实际要求	莒南县安监局	洙边镇	2015/01/20
12	裕隆度假村	迎宾楼南侧和餐厅使用泡沫夹芯板搭建	莒南县旅游局	十字路街道	2015/03/15
13	莒南县丰联鸭业有限公司	1、管理制度不当、操作规程不健全；2、特种设备安全技术档案不齐全；3、无专项应急预案，无演练记录	莒南县质监局	石莲子镇	2014/12/27
14	莒南县环宇食品有限公司	1、管理制度不当、操作规程不健全；2、特种设备安全技术档案不齐全；3、无专项应急预案，无演练记录	莒南县质监局	石莲子镇	2014/12/27