

## 监督报告台账

序号	工程名称	建设单位	工程规模			责任部门	开工时间	竣工时间	提交人	出具时间
			结构	层数	面积 (m <sup>2</sup> )					
1	临沂多瑞商贸有限公司仓储建设1#仓库	临沂多瑞商贸有限公司	框架	2	2273.7	住建局质安站	2016.3.22	2018.5.8	潘廷伟	2018.5.8
2	山东兴泉油脂有限公司年产10万吨植物油精炼项目	山东兴泉油脂有限公司	钢结构	6	4171.36	住建局质安站	2017.5.18	2018.5.15	潘廷伟	2018.5.18
3	莒南县翰林华府20#楼	临沂阜丰房地产开发有限公司	剪力墙	11	5569	住建局质安站	2016.9.12	2018.5.17	何鹏飞	2018.5.18
4	莒南县翰林华府21#楼	临沂阜丰房地产开发有限公司	剪力墙	11	5569	住建局质安站	2016.9.12	2018.5.17	何鹏飞	2018.5.18
5	莒南县翰林华府26#楼	临沂阜丰房地产开发有限公司	剪力墙	11	6718	住建局质安站	2016.9.12	2018.5.17	何鹏飞	2018.5.18
6	莒南县翰林华府27#楼	临沂阜丰房地产开发有限公司	剪力墙	11	7433.5	住建局质安站	2016.9.12	2018.5.17	何鹏飞	2018.5.18