

## 莒南县砖瓦行业环保专项执法检查情况汇总表

填表单位： 莒南县环境保护局

填表日期： 2017 年 8 月 26 日

| 序号 | 企业名称          | 地址      | 经度 (东经)         | 纬度 (北纬)        | 生产状态 | 产品及规模 (万块/年)  | 原料及燃料         | 是否环评审批 | 是否建设除尘脱硫设施 | 破碎工段是否建设除尘设施 | 制备成段型工段是否建设除尘设施 | 是否安装废气在线监测 | 污染防治及在线设施是否正常运行 | 干燥和焙烧窑排放口是否规范 | 污染物是否达标 | 无组织排放是否达标 | 其他环境问题 |
|----|---------------|---------|-----------------|----------------|------|---------------|---------------|--------|------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------|--------|
| 1  | 莒南县祥盛新型建材有限公司 | 岭泉镇后左山村 | 108° 41' 46.67" | 35° 13' 05.74" | 停产   | 页岩砖 /12000 万块 | 页岩土和炉渣 /烟煤和炉渣 | 是      | 是          | 是            | 否               | 是          | 停产停运            | 是             | 停产      | 是         |        |
| 2  | 莒南县新达砖厂       | 岭泉镇西怪草村 | 108° 41' 05.6"  | 35° 13' 49.7"  | 停产   | 页岩砖 /3000 万块  | 页岩 /煤渣、煤灰和原煤  | 是      | 是          | 是            | 否               | 是          | 停产停运            | 是             | 停产      | 是         |        |
| 3  | 山东高岭新型建材有限公司  | 岭泉镇驻地西  | 108°            | 35°            | 停产   | 页岩砖 /10000 万块 | 页岩土 /煤矸石和烟煤   | 是      | 是          | 是            | 否               | 是          | 停产停运            | 是             | 停产      | 是         |        |